



ITINERARIOS (Rgto. art. 15, Orden VV/561/2010 art. 5.46) Itinerario con pendiente ≤ 6% Accesible No accesible Inexistente Desnivel aislado Carril-bici (art. 18)		VADOS (Rgto. art. 16.17, Orden VV/561/2010 art. 13.19.20.21.22.45.46) AN Ancho insuficiente PV Pavimento inadecuado SD Altura de bordillo > 12 cm PT Pendiente transversal > 2% PE Realce diferencia de nivel > 5 cm		CAMBIOS DE NIVEL (Rgto. art. 22.23, Orden VV/561/2010 art. 14.15.30.46) Escalera Rampa Barandillas		APARCAMIENTOS (Rgto. art. 30, Orden VV/561/2010 art. 35.43) Plaza reservada D1 Dimensiones incorrectas PE Pendientes inadecuadas SE Sin Señalización ZT Zona de transferencia inexistente/inadecuada		MOBILIARIO Bolerdo Elementos disuasorios apar. Jardinería Elementos altura < 2.20 m Banco Semaforo Señales Farola Arbol Alcorque Rejilla Obstáculo aislado		OTROS: Kiosko Contenedor Máquina expendedora Cabina telefónica Papelera Buzón Fuente bebedera Parada de autobús Elemento Técnico Poste publicitario		OTROS: D1 Dimensiones/diseño inadecuado SE Sin señalización PS Posición incorrecta	
A B C D E F G H I J		PLAN DE ACCESIBILIDAD DEL MUNICIPIO DE ANTEQUERA (NOVIEMBRE 2013) GRUPO 2: PLAN DE ACTUACIÓN EN VÍAS Y ESPACIOS PÚBLICOS 2.1 EVALUACIÓN-DIAGNÓSTICO PORMENORIZADO - Antequera		Fecha: Noviembre 2013 Escala: 1:1000		PLANO UR-E-09 Hoja 2-F							