

## EXTERIORES



Vista desde la Plaza de San Francisco.



Nueva urbanización acceso Oeste.



Acceso desde el lateral Oeste. Actualmente en proceso de renovación urbana



Vista de la Plaza de San Francisco desde el Mercado



Acceso a local de restauración. Única puerta adaptada a minusválidos en esta zona.



Deterioro de fachada por humedades de capilaridad



Aglomeración de contenedores de residuos.



Absorción de desniveles para acceso al mercado desde puerta Norte



Instalación de seguridad. Abundante cableado en fachada.



Absorción de desniveles inseguros.



Áreas de descarga de forma irregular.



Necesidad de estudio de accesos al público



Efectos en la mampostería de las humedades subyacentes



Carpinterías exteriores necesitadas de restauración

## SALA DE MERCADO



Vista general de la cubierta y lucernarios en buen estado



Vista de ala secundaria. Escasa iluminación.

Pavimento de sala de características urbanas



Sistemas de iluminación irregular y heterogénea




Acceso a cuarto técnicos invadidos



Mueble frigorífico instalado en el pasillo



Invasiones frecuentes de pasillos de compradores.



Puertas automáticas de reciente instalación



Oficina del Mercado ubicada en un puesto vacío



Área de pescaderías. Deficiente iluminación



Hueco abierto en un puesto vacío para uso como cuarto de basuras



Pescaderías abiertas al exterior sin control térmico



Mejorables condiciones de almacenaje y exposición



**DEPENDENCIAS AUXILIARES**



Estado de aseos muy envejecido



En sótano aparición de hongos por humedades.



Luminaria de emergencia. Instalaciones deficientes



Espacios de servicio impracticables por su precario estado



Serios problemas de humedades del terreno. Vestuarios inutilizados.



Establecimiento de restauración cerrado.