



ITINERARIOS (Rgto. art. 15, Orden VV/561/2010 art. 5.46)

- Itinerario con pendiente ≤ 6%
- Accesible
- No accesible
- Inexistente
- Desnivel aislado
- Carril-bici (art. 18)

VADOS (Rgto. art. 16.17, Orden VV/561/2010 art. 13.19.20.21.22.45.46)

- | | |
|----|-------------------------------------|
| AN | Ancho insuficiente |
| PV | Pavimento inadecuado |
| SD | Albura de bordillo > 12 cm |
| PT | Pendiente transversal > 2% |
| PE | Resalte: diferencia de nivel < 5 cm |

CAMBIOS DE NIVEL (Rgto. art. 22.23, Orden VV/561/2010 art. 14.15.30.46)

- | | |
|----|-----------------------------------|
| DI | Dimensiones/diseño inadecuado |
| PE | Pendientes inadecuadas |
| SE | Senalización |
| RE | Resalte no eliminado con catayata |
| PV | Pavimento inadecuado |

APARCAMIENTOS (Rgto. art. 30, Orden VV/561/2010 art. 35.48)

- | | |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| | Plaza reservada |
| | Cumple |
| | No cumple |

MOBILIARIO


- Boleto
- Elementos disuasorios apar.
- Jardinera
- Elementos altura < 2,20 m
- Banco
- Señalero
- Señales
- Farola
- Arbol
- Alcorque
- Rejilla
- Obstáculo aislado

Otros:

- Kiosko
- Contenedor
- Máquina expendedora
- Cabina telefónica
- Papelera
- Buzón
- Fuente bebedera
- Parada de autobús
- Elemento Técnico
- Poste publicitario

DI Dimensiones/diseño inadecuado

- SE Sin señalización
- PS Posición incorrecta



**PLAN DE ACCESIBILIDAD
DEL MUNICIPIO DE ANTEQUERA
(NOVIEMBRE 2013)**

GRUPO 2: PLAN DE ACTUACIÓN EN VÍAS Y ESPACIOS PÚBLICOS

2.1 EVALUACIÓN-DIAGNÓSTICO PORMENORIZADO - Antequera



Fecha: Noviembre 2013
Escala: 1:1000

PLANO
UR-E-26
Hoja 7-C